

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ELITE

(для измельченных субстанций)

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Зарегистрируйте свой вапорайзер G Pen Elite по ссылке [gren.com/register](http://gren.com/register) используя серийный номер, указанный на нижней стороне коробки с изделием.
2. Убедитесь, что все компоненты есть в наличии:
  - Вапорайзер G Pen Elite (для измельченных субстанций) – 1 шт.
  - Карта гриндер – 1 шт.
  - Приспособление для вапорайзера G Pen Elite – 1 шт.
  - Щетка для чистки – 1 шт.
  - Кабель для зарядки от USB – 1 шт.
3. Полностью зарядите устройство (минимум три часа)
4. Снимите мундштук, взяв его аккуратно с обеих сторон в руку и потянув вверх одну из сторон
5. Наполните камеру вашей предпочитаемой субстанцией
6. Включите устройство, нажав пять раз на кнопку находящуюся на передней панели устройства (нажмите пять раз на панель снова, чтобы отключить его)  
Устройство автоматически отключится после 40 секунд работы, если вы не запустили процесс нагрева камеры.

Устройство автоматически отключится после пяти минут работы, если был запущен процесс нагрева камеры.

7. Используйте кнопки на боку вапорайзера, чтобы установить нужную вам температуру. Выбирайте любую подходящую вам температуру в диапазоне от 93 до 220 градусов Цельсия.  
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку на передней панели устройства верхнюю кнопку на боку вапорайзера, чтобы переключиться в градусы Цельсия из градусов Фаренгейта и наоборот.
8. Нажмите и удерживайте кнопку на передней панели вапорайзера в течение одной секунды, затем отпустите ее и ждите.  
Как только светодиодный дисплей покажет, что достигнута установленная вами температура, начинайте вдыхать испарения и наслаждаться ими.

Чтобы посмотреть обучающие видео, узнать дополнительную информацию и т.п., пожалуйста, посетите сайт [gren.com](http://gren.com).



**GRENCO**  
SCIENCE

DESIGNED IN LOS ANGELES  
[GRENCO.COM](http://GRENCO.COM)